

Утверждаю:  
Директор ГБОУ СОШ ж.-д.  
ст. Звезда муниципального  
района Безенчукский  
Самарской области  
*И.И. Цубер*  
«  »    20   г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1.1**

муниципальный район Безенчукский  
ст. Звезда

Наименование территориального образования  
субъекта РФ

«  »    20   г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» корпус 2 муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к. 2)
- 1.2. Адрес объекта (фактический): 446245, Самарская область, муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8 А.
- 1.2.1.2. Адрес объекта (фактический): 446245, Самарская область, муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 325,9 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 250 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1967 год, последнего капитального ремонта – 2012;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2021 год, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446245, Самарская область, муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с дневным 10,5 часовым пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 года до 8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **отсутствуют**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **40 воспитанников**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автобус «Безенчук – Чапаевск»**, остановка ж.-д. ст. Звезда, социальное такси, электропоезда **ьпо расписанию**

Наличие адаптированного городского пассажирского транспорта к объекту- **нет**.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**.

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

(описать 100 м грунтовая дорога, 100 м асфальт)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД</b>	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ВНД</b>		

\*\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ- доступно условно, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД – временно недоступно, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность объекта может быть обеспечена при наличии в организации специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо поместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах, дооборудование санитарных узлов.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать услуги сурдоперевода и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется полная реконструкция внутренних помещений, установка пандуса, наличие специалистов по оказанию помощи детям с нарушениями.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения**.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Не требуется

#### **Вход (входы) в здание:**

установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

#### **Путь (пути) движения внутри здания:**

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группах.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать на каждом этаже по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

**Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение невозможно
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Техническое решение невозможно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **в рамках исполнения муниципальной, областной программы**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://gbouzvezda.minobr63.ru/wp-content/uploads/паспорт-доступности-сп-рябинущка2.pdf>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте      |                |

Руководитель:

Директор школы И.И. Цубер  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель, Аржанова С.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством, Гребнева А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

*Греб-*

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Безенчукской районной общественной организации Самарской областной  
организации «Всероссийского общества инвалидов», Салей Т.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к.2) 446245 Самарская область муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	наличие			Имеется перепад высоты	С,К,О,Г	Понизить перепад высоты, разместить необходимую информацию об объекте, в том числе знак доступности	
1.2	Путь (пути) движения на территории	наличие			не организованное информационное обеспечение для слабовидящих	С,К	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения	
1.3	Лестница (наружная)	наличие			отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации	О,С	Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам	

					перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;			
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	имеется			Отсутствуют спец. знаки	К	Установить специальные знаки на поверхности покрытия стоянки и вертикальный знак	
	Общие требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, С, Г, У)			Не нуждается

**I Результаты обследования:**  
**2. Вход в здание (главный)**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к.2)**  
**446245 Самарская область муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	-установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом;	С	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	ТСР Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть			-ширина рабочего полотна менее 90 см.	К, О, С	-увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери);	Рек

2.5	Тамбур	есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТСР Орг.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДЧ-И (С, Г, У),</i>			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, ТСР

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к.2) 446245 Самарская область муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; - отсутствует бортик по боковым краям ступеней, не примыкающий к стенам	О, С	- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	Орг, ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.	ТСП Рек
3.4	Лифт пассажирский	нет						

	(или подъемник)							
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-Ширина дверей менее 90 см.	все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Рек
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДУ</i>			Организационные мероприятия, ТСП, Рек

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к.2) 446245 Самарская область муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть				С,Г,К,О,У		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания				

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к.2) 446245 Самарская область муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующ их нормативным требованиям)	К,С,О	оборудовать на каждом этаже по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	Рек
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Приемная	есть				все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и	Орг,

							тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>			Реконструкция, техническое решение невозможно

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации (и связи) на объекте**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда структурное подразделение «детский сад «Рябинушка» муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда с/п «д.с. «Рябинушка» к.2) 446245 Самарская область муниципальный район Безенчукский ст. Звезда ул. Железнодорожная 8А**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ВНД</i>			